Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 имени адмирала Г.А. Угрюмова муниципального образования город Новороссийск

Адрес: ул. Герцена, д. 11 А

Паспорт спортивных площадок

Новороссийск 2022

1. Основные сведения

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 имени адмирала Г.А. Угрюмова.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Герцена, 11 А

Год ввода в эксплуатацию: 1979

2. Основные технические данные спортивных площадок.

На территории гимназии находятся 4 спортивных площадки со спортивным оборудованием. Одна из них с резиновым покрытием, 3 площадки – с бетонным.

Площадь спортивных площадок:

1) 3045,5 кв.м
2) 1078,8 кв.м
3) 1002 кв.м
4) 2750,1 кв.м

Спортивные площадки с нестандартным оборудованием предназначены для занятий физкультурой и спортом в урочное и внеурочное время.

Наполняемость классов 25 – 35 человек.

Цель занятий: сохранение, укрепление здоровья обучающихся.

Задачи:

1. Повышение возможностей организма с помощью различных форм работы.
2. Формирование положительного эмоционального настроя.
3. Создание условий для самостоятельной двигательной активности.
4. Совершенствование физических функций детского организма.
5. Развитие культуры движения.
6. Формирование потребности в физических упражнениях, здоровом образе жизни.

3. Правила безопасной эксплуатации спортивных площадок.

3.1. Спортивные площадки о предназначены для занятий физкультурой и спортом в урочное и внеурочное время детей с 7 до 17 лет.

3.2. Оборудование представляет собой металлические конструкции.

3.3. Оборудование используется под наблюдением и без наблюдения ответственных лиц. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, ответственное лицо должно регулярно проводить визуальный осмотр.

3.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто от детей.

3.5. На поверхности спортивных площадок не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

4. Инструкция к осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

4.1 Регулярное обследования оборудования спортивных площадок проводят 2 раза в неделю.

4.2. Функциональный осмотр оборудования спортивных площадок необходимо проводить 1 раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа, прочность узлов креплений.

4.3 Ежегодный основной осмотр нестандартного оборудования на площадках проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

4.4. В процессе осмотров оборудования определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования

Перечень
спортивного оборудования на спортивных площадках МБОУ гимназии №.4 имени адмирала Г.А.Угрюмова.

1. Тренажеры
2. Турник № 1
3. Турник № 2
4. Турник № 3
5. Турник № 4
6. Рукоход № 1
7. Рукоход № 2
8. Рукоход № 3
9. Шведская стенка № 1
10. Шведская стенка № 2
11. Шведская стенка № 3
12. Шведская стенка № 4
13. Скамья для пресса
14. Футбольные ворота № 1
15. Футбольные ворота № 2
16. Баскетбольные щиты
17. Армейская полоса препятствий

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2021г. № 1

Комиссия в составе: Андриенко Е.Н. – ответственный за ОТ
Гриценко М.Ю. – уполномоч. по ОТ
Иванченко Д.А. – председ. ПК, учитель физ-ры
Леонтьев А.П. – зам. директора по АХЧ

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
	Армейская полоса препятствий	сыпаются опоры, прогнили доски	запрещается использовать, необходим демонтаж	

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

полоса препятствий не отвечает требованиям безопасности. Необходим её демонтаж (план 2024-2025)

Ответственный исполнитель, _____ / Андриенко Е.Н.
должность ответственный за ОТ

Члены комиссии: _____ / Гриценко М.Ю.
_____ / Иванченко Д.А.
_____ / Леонтьев А.П.
_____ / _____ /

План схема спортплощадки №4



Армейская полоса препятствий

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: -
5. Состояние: необходим демонтаж.
6. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 2

Комиссия в составе: Андриенко Е.И. - ответств. за ОТ
Гриценко М.Ю. - уполномоч. по ОТ
Иванченко Д.А. - председатель ПК
Леонтьев А.П. - зам. дир. по АХЧ

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
под рукоходами нет мягкого покрытия.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Рукоход №1	поверхности	эксплуатация	
2.	Рукоход №2	неровные	возможна	
3.	Рукоход №3	краска обну-шилась		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
конструкции рукоходов устойчивы, но само оборудование требует замены и покраски (план 2023 г., место)

Ответственный исполнитель, / Андриенко Е.И.
должность ответств. за ОТ

Члены комиссии: / Андриенко Е.И. /
/ Гриценко М.Ю. /
/ Иванченко Д.А. /
/ Леонтьев А.П. /

Рукоход

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 80 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Рукоход № 2

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 80 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Рукоход № 3

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 80 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназия № 4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 3

Комиссия в составе: Андриенко Е.И.
Гривенко М.Ю.
Исаченко Д.А.
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
под оборудованием „шведская стенка" нет мягкого покрытия.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Шведская стенка №1	поверхности	эксплуатация	
2.	Шведская стенка №2	неровные,	возможно	
3.	Шведская стенка №3	с заусеницами,		
4.	Шведская стенка №4	краска		
		облупилась		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
конструкции „шведских стенок" устойчивы, оборудованию требуется зачистка и покраска (лето 2023 г.)

Ответственный исполнитель, /Андриенко Е.И.
должность ответственный за ОТ

Члены комиссии: /Андриенко Е.И./
/Гривенко М.Ю./
/Исаченко Д.А./
/Леонтьев А.П./

План схема спортплощадки №1



Шведская стенка

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 150 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Шведская стенка № 2

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 200 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Шведская стенка № 3

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 200 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Шведская стенка № 4

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 200 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «1» 12 2022г. № 4

Комиссия в составе: Андрющенко Е.И.
Гривенко М.Ю.
Исаченко Д.А.
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
под турниками отсутствует мягкое покрытие.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Турник №1	поверхность	эксплуат.	
2	Турник №2	стоек перекладина	возможна	
3	Турник №3	краска		
4.	Турник №4	облупилась.		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
конструкции турников устойчивы, оборудованию требуется покраска. Срок устранения: лето 2023г.

Ответственный исполнитель, / Андрющенко Е.И
должность ответственный за ОТ

Члены комиссии: / Андрющенко Е.И. /
/ Гривенко М.Ю. /
/ Исаченко Д.А. /
/ Леонтьев А.П. /

Турник

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 80 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Турник № 2

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 150 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Турник № 3

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 100 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

Турник № 4

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 150 кг.
5. Состояние: необходима покраска.
6. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназия №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 5

Комиссия в составе: Андриенко Е.И.
Приемко М.Ю.
Исаченко Д.А.
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
под оборудованием „скамья для пресса" нет мягкого покрытия.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Скамья для пресса	поверхности неровные, краска обшмурилась	эксплуатация возможна	

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
конструкция скамьи устойчива, но требуется зачистка и покраска оборудования (план - лето 2023 г.)

Ответственный исполнитель, /Андриенко Е.И.
должность ответственный по ОТ

Члены комиссии: /Андриенко Е.И./
/Приемко М.Ю./
/Исаченко Д.А./
/Леонтьев А.П./

Скамья для пресса

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: 100 кг.
5. Состояние: необходим демонтаж.
6. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 6

Комиссия в составе: Андриенко Е.И.
Гриценко М.Ю.
Исаченко Д.А
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Футбольное поле с резиновым покрытием	имеются нарушения поверхность, есть трещины.	не отвечает требованиям безопасности.	
2.	Футбольные спортивные площадки с бетонным покрытием	трещины на поверхности	эксплуат. возможна	

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

из-за разрушения резинового покрытия, площадка закрыта

Ответственный исполнитель, /Андриенко Е.И./
должность ответств. за ОТ

Члены комиссии: /Гриценко М.Ю./
/Исаченко Д.А./
/Леонтьев А.П./
/ /

План схема спортплощадки №3



Футбольное поле № 2

1. Покрытие: резиновое, нарушен слой покрытия.
2. Дата установки: 2008 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Состояние: необходима замена мягкого покрытия.
5. Запрещено к использованию.

Футбольное поле № 1

1. Покрытие: отсутствует.
2. Дата установки: 1979 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Допустимый вес: -
5. Состояние: необходима установка мягкого покрытия.
6. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназия №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 7

Комиссия в составе: Андриенко Е.И.
Тринченко М.Ю.
Исаченко Д.А.
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
нарушено мягкое покрытие под тренажерами (выгнеры, вырваны куски)

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Тренажеры	частично неисправны (отсутствуют элементы оборудования)	запрещено к использов., тренажеры обведены маркировочной лентой.	

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
резиновое покрытие под тренажерами сильно разрушено, само оборудование не отвечает требованиям безопасности

Ответственный исполнитель, / Андриенко Е.И.
должность ответственный за ОТ

Члены комиссии: / Андриенко Е.И. /
/ Тринченко М.Ю. /
/ Исаченко Д.А. /
/ Леонтьев А.П. /

План схема спортплощадки №2



Тренажерная площадка

1. Покрытие: резиновое, нарушен слой покрытия.
2. Дата установки: 2008 г.
3. Документы: отсутствуют.
4. Состояние тренажеров: частично неисправны.
5. Запрещено к использованию.

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 8

Комиссия в составе: Андрющко Е.Н.
Тріпенко М.Ю.
Иванченко Ф.А.
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
футбольные ворота №1 установлены на бетонированном поле; футбольные ворота №2 – на прорезиненной площадке

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Футбольные ворота №1	удовлетворит.		
2.	Футбольные ворота №2	забетонированы только передние стойки.	Площадка закрыта до исправления недостат. (План 2025г.)	

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
футбольные ворота №1 забетонированы, устойчивы. У футб. ворот №2 забетонированы только передние стойки, необходимо закрепить заднюю часть.

Ответственный исполнитель, _____ / Андрющко Е.Н.
должность ответств. по ОТ

Члены комиссии: _____ / Андрющко Е.Н. /
_____ / Тріпенко М.Ю. /
_____ / Иванченко Ф.А. /
_____ / Леонтьев А.П. /

АКТ

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А. Угрюмова

(наименование образовательной организации)

От «01» 12 2022г. № 9

Комиссия в составе: Андриенко Е.И.
Гриценко М.Ю.
Шевченко Д.А.
Леонтьев А.П.

Провела обследование оборудования спортивной площадки в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности спортивной площадки:
баскетбольные щиты переносные установлены на прорезиненной площадке.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	примечание
1.	Баскетбольные щиты с кольцами	сломано колесо для перемещения	площадка с щитами закрыта до устранения неполадок (план 2025)	

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:
Конструкция щитов устойчива, но одно из колес для передвижения конструкции сломано.

Ответственный исполнитель, /Андриенко Е.И./
должность ответственный по ОТ.

Члены комиссии: /Андриенко Е.И./
/Гриценко М.Ю./
/Шевченко Д.А./
/Леонтьев А.П./